

بيان صادر عن معهد البحوث الصناعية

أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها
خلال شهر تموز 2026

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:
- وتوزعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (8)، معقمات (2)، مأكولات (1)، مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (65)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (23)، منتجات ورقية وقطنية (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة للاحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: وهي مفضلة على الشكل التالي:

منظفات - تلوث جرثومي - 2806 كرتونة - سوريا - معير المصنع/منظفات - تلوث جرثومي - 2794 كرتونة - سوريا - معير المصنع/منظفات - تلوث جرثومي - 2649 كرتونة - سوريا - معير المصنع/منظفات - تلوث جرثومي - 2891 كرتونة - سوريا - معير المصنع/سخان كهربائي - عدم وجود خط ارض - 800 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي - عدم وجود خط ارض - 1200 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي - عدم وجود خط ارض - 800 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي - عدم وجود خط ارض - 420 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي - عدم وجود خط ارض - 280 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/قوارير غاز - لا تستوفي الشروط المطلوبة - 1165 قطعة - الصين - مرفأ طرابلس/قوارير غاز - لا تستوفي الشروط المطلوبة - 20 قطعة - الصين - مرفأ طرابلس/مراوح كهربائية - عدم وجود حماية حرارية - 50 قطعة - الولايات المتحدة الاميركية - مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية - خلل في الجرن - 24 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/مجففات شعر - عدم وجود فاصل حراري - 40 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية - عدم وجود خط ارض - 120 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/مواد تجميل - تلوث جرثومي - 2880 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/منظف زجاج - نسبة المادة الفعالة جاءت اقل من الحد الأدنى 0.05% - 1200 قطعة - الصين - مرفأ بيروت.